

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL**DONS**lab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Asserbo Vandværk a.m.b.a.
 Frederiksværkvej 59
 Skærød
 3200 Helsingø

Analysereport nr. 20140407/028
 29. april 2014
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *			
Temperatur	8,1 °C	Prøvested:	Afgang, værk
Lugt	Ingen lugt	Prøvedato:	2014-04-01 Kl. 11:40
Smag	Normal	Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve	Let gullig		
Udseende	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C pr.ml	3	50	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml	1	5	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH pH	7,85	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne mS/m	51,9	>30	DS/EN27888	2%
NVOC C mg/l	4	4	SM5310	5%
Jern, total Fe mg/l	0,028	0,1	ICP-OES	5%
Mangan Mn mg/l	< 0,002	0,02	ICP-OES	5%
Ammonium NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,02	0,05	SM 418B	3%
Klorid Cl ⁻ mg/l	49	250	DS/EN10304	1,5%
Fluorid F ⁻ mg/l	0,19	1,5	DS/EN10304	3%
Sulfat SO ₄ ²⁻ mg/l	12	250	DS/EN10304	1,5%
Nitrat NO ₃ ⁻ mg/l	0,5	50	DS/EN10304	2,5%
Nitrit NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,002	0,01	DS/EN 26777	1,5%
Fosfor, total P mg/l	0,040	0,15	DS292	5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

Morten Due, civ. ing.